

Informationen zum Artikel: sk5007 Verteilerläufer Samurai G-Kat

Der Verteilerläufer ist nicht explizit für Suzuki-Modelle.

Er wird auch in diversen Modellen von Toyota verbaut!

Alle namenhaften Hersteller von KFZ-Elektrik-Teilen scheinen sich auf die häufiger verkauften Toyota-Modelle zu stützen. Für solche Modelle sind die beiliegenden Schrauben gedacht. Der Verteilerläufer hat die Vergleichsnummern:

SUZUKI 33310-80C10

SUZUKI 33310-80C10-000

TOYOTA 19102-02030

TOYOTA 19102-74040

Zündverteilerläufer/Zündfinger beim Samurai mit geschraubter Kappe.

Seitens vieler unterschiedlicher Hersteller wurden/werden hier Schrauben mitgeliefert die scheinbar zu lang ist und dazu führen, dass damit der Hallgeber zerstört wird.

Diese Problematik lässt sich nicht auf einen Hersteller begrenzen und auch nicht auf eine spezielle Charge.

Auch wir haben scheinbar solche Verteilerfinger vom Zulieferer bekommen und Kunden von uns mussten den Hallgeber defekt tauschen.

Seitdem, etwas zu Beginn 2024, entnehmen wir die Schrauben und liefern die Finger ohne Schrauben. Auch weisen wir explizit in den Artikelbeschreibungen darauf hin.

**Beim Läufer/Finger:*

Sollten Schrauben dabei sein, vergleichen Sie diese mit den Originalen! Einige Hersteller legen zu lange Schrauben dazu, diese können den Hallgeber beschädigen. Wir versuchen die Schrauben aus dem Lieferumgang zu entfernen, können aber nicht ausschließen das mal ein Satz durchrutscht. Passende Schrauben sind M4x14mm nicht länger!!

Bei den Produktsicherheitsinformationen ist diese Information nochmal hinterlegt.

Soweit wir von Kunden unterrichtet wurden, die selbige Artikel nicht bei und kauften, besteht das Problem bei Artikeln von Herth+Buss, Blue Print, EPS, Facet und anderen.

Bitte informiert Euch VOR der Montage und vergleicht die Schrauben, wenn welche mitgeliefert wurden. Im Zweifel lieber die alten Schrauben verwenden.